





Aide intervention
Mitigeur encastré PORTA
65080A ou 55060A



- 1- dévisser la tige (si gripper, dévisser avec une pince en protégeant le chrome a l'aide d'un chiffon).
- 2- dévisser la vis pointeau avec l'aide d'une clef à LEN.
- 3- Enlever la manette de commande.






4- Lors de la remise en place, bien positionner cette bague à l'axe du corps.



4- Enlevez la bague noir.



5- Dévisser la rosace de la commande ouverture/fermeture.




6- Enlevez la plaque de finition du mur.



7-Dévissez la bague chromé dans le sens inverse des aiguille d'une montre.




8- Enlevez pièce N°1, puis pièce N°2, de la cartouche.



9- Attention, avant de faire cette manipulation, COUPEZ L'EAU.

Dévissez la tête céramique, avec une clef à molette (1).

Dévissez la vis pointeau, une fois enlevée, déboitez la cartouche thermostatique (2).



10- Lors de la mise en place de la cartouche thermostatique, bien faire attention au calibrage à 38°.

1- Le calibrage à 38° est bien aligné, aucun souci.

2- Le calibrage à 38° n'est pas aligné correctement, il y aura un souci de température, par la suite, ou remettre les deux repères alignés.