








Notice de montage











Pour colonne bain douche Cox

Code produit 43CR11TH202



Montage du mitigeur












Montage de la colonne



Montage final



Utilisation du produit




Entretien du produit

Pour le mitigeur :

Une fois par mois, tournez la commande de température à fond sur l'eau chaude, puis revenez en position à 38°, allez ensuite à fond sur l'eau froide, puis revenez sur 38°, répétez cela encore 1 fois ou 2.


Cela vous évitera d'avoir un mécanisme qui se grippe avec le temps, sinon faire comme ci-dessous tous les 2 ans minimum.



Pour les pommes de tête :

Frotter les picots anticalcaires, pour déloger le calcaire qui bouche celle-ci avec le temps, n'attendez pas que le produit soit comme celui-ci-dessous !

Elle se mettra à fuir sur la tranche ou par le haut, **attention cela ne sera pas valable dans la garantie.**



Problème technique sur le mitigeur

1- J'ai que de l'eau chaude ou que de l'eau froide, cela ne mitige pas.




Vous constatez dès la mise en route du produit, que vous avez que de l'eau bouillante ou que de l'eau glacée (en sortie), pas du tout d'eau mitigée.


L'alimentation est inversée en amont (avant).

L'eau chaude doit obligatoirement se retrouver à gauche, en entrée d'un mitigeur thermostatique.

Si vous aviez un mitigeur qui fonctionné avant ce dernier, c'est qu'il s'agissait d'un mitigeur Mécanique, non Thermostatique.

Solution -


- 1- Refaire l'alimentation d'eau chaude à gauche.
- 2- Ou voir si vous avez un collecteur (ou nourrisse, là où tous les tuyaux arrivent), si oui, repérer vos deux tuyaux (celui eau chaude et eau froide) sur la nourrisse, puis inverser les simplement.
- 3- Ou envisager de remplacer le mitigeur Thermostatique par du mitigeur Mécanique.






2- L'eau chaude ne monte pas à plus de 38°.


- a- Vérifier la production d'eau chaude sanitaire (débit 12L/MIN minimum)
- b- Vérifier si la cartouche n'est pas juste encrassée par des résidus véhiculés par l'eau (la rincer, voir p.8 conseil d'entretien)
- c- Vérifier le calibrage, voir image ci-dessous



Problème technique sur le tube


Fuite sur la partie basse du tube (A).

Resserrer simplement la partie basse du tube à la main comme sur le dessin(B).




Le tube monte tout seul sous la pression de l'eau.

Dévisser la molette avec une clef à molette « pas de pince svp »(1), puis remontez là (2), ensuite assurez-vous que la bague blanche dessous est bien enfoncée vers le bas correctement, sinon enfoncez là à la main simplement (3), finalement redescendre la molette (4), puis revisser la molette pour bloquer la partie télescopique du tube (5)




Vue éclatée + code article du tube



N° de pièce	intitulé	Code article
1	Tout le tube	60125A
2	coulisseau	COUL 60121
3	Support mural du bas (fixe)	SUP MUR 60121
4	Support mural du haut (ajustable)	SMC 60125
5	Pomme de tête	ROCR202
6	Douchette à main	888A
7	Flexible	ST175A

Vue éclatée + code article du mitigeur



N°	Description pièce détachées	Code PAINI FRANCE	PPHT 2018
1	Manette de température complète	MTC 78	79€
2	Manette débit inverseur complète	MDC 78	79€
3	Cache vis abs chromé	56cr947tn	0,50€
4	La vis pointeau Ø5	Grano 5x8	0,50€
5	Manette débit inverseur seule	MAN DEB 78	19€
6	Manette de température seule	MAN TH 78	19€
7	Vis pointeau Ø6 + clef + tube de graisse	2TCC957/959	2€
8	Cartouche thermostatique	2959	64€
9	Insert conique à visser	78to956p	1,50€
10	Bague de blocage à 38° (sécurité enfant)	78CC910THGHT	1,50€
11	Bague blanche ECO	78CC910THGZ	1,50€
12	Ecrou de serrage de la cartouche inverseur	69nl954a	4,50€
13	Insert carré + vis, entre la manette et la cartouche inverseur	2tto910in	4€
14	Cartouche débit & inverseur	53956ddev35	39€
15	Raccord supérieur pour emboîtement	Rac s46m	7€
16	Excentrique + rosace + joint (livré par paire)	78CR170	15€
17	Joint filtre ¾ (la paire)	JF34	1,50€
18	Clapet anti-retour + raccord à visser	75cc919th	9€
19	Ecrou libre femelle ¾ chromé	53cr918	4,50€
20	Bec complet	BEC 78687	55€
21	Inverseur mécanique	INV MECA 84111	7,50€
22	Aérateur	M28A	8€
23	Le mitigeur complet	78cr687	277€

Merci de bien conserver ce document et de le transmettre aux utilisateurs.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations complémentaires.

Cordialement,

Le Service Technique, S.A.V.

 Email: sav@painifrance.fr



Tel Sav : 0476675093

Tel Standard : 0476672635



Fax SAV : 0476937507

Fax pour les commandes : 0476918650



410, rue Aldo Eriani

Z.A. La Pichatière

38430 – MOIRANS